

И.о. директора МАДОУ детский сад «Гармония»

2019 г.

«84» >

ก ชล
น บ
๒๕ ๐
๒๕๖๓

Page number: 10
Date: 2023-08-08

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ от «05» июня 2019г.

Наименование объекта: Детский сад № 51, обособленное структурное подразделение Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония»

Адрес объекта: Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина 14/1

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа	Создание доступности соответствующей зоны
1.	Территория, прилегающая к зданию -Вход (входы) на территории - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) -Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Перепады высот. 1.2. Недостаточная ширина пути движения в чистоте (узкий проем входной калитки). 1.3. Отсутствует информация об объекте социальной инфраструктуры (ОСИ) для всех категорий инвалидов и других МГН. 1.4. Отсутствие кнопки вызова сопровождающего лица около калитки. 1.5. Отсутствуют информационные указатели на пути следования. 1.6. Неровное асфальтовое покрытие. 1.7. Отсутствие информации о направлении движения к	1.1.Разработка и утверждение организационно-распорядительных и локальных документов о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам. 1.2.Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (с записью в Журнал учета инструктажей). 1.3 Замена входной калитки в соответствии с	1.1. Оборудование съездов, пандусов; 1.2. Расширение калиточного проема в соответствии с СНИП. 1.3. Выравнивание асфальтового покрытия. 1.4. Установка информационного стенда о направлении движения к приспособленному входу. 1.5. Организация парковочных мест для инвалидов и других МГН. 1.6. Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о	К - нет О-н - Ду О-в- Ду С-п - нет С-ч - Ду Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - Ду О-в - Ду С-п- нет С-ч - Ду Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - Ду О-н - Ду О-в - Ду С-п - Ду С-ч - Ду Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	

№ п/п	Строительно- функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Создание доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
		приспособленному входу. 1.8. Отсутствие парковочных мест для инвалидов и других МГН, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой	со СНиП. 1.4. Установка кнопки, переговорного устройства для вызова ответственного лица у калитки. 1.5. Установка информационной вывески об ОСИ, информационных указате лей на пути следования. 1.6. Обозначение бордюров по краям пешеходных путей. 1.7. Согласование с ГИБДД возможности оборудования автостоян ки, оборудованной знаком «Инвалид» и разметкой. 1.8. Установка пандуса около калитки.	порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на информационном стенде для категорий С-п).			
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Перепады высот. 2.2. Дефекты ступеней наружной лестницы. 2.3. Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий дверной проем). 2.4. Отсутствует контрастная полоса перед дверью. 2.5. Доводчик двери функционалирует в другом режиме. 2.6. Отсутствие пандуса. 2.7. Отсутствие информации об ОСИ для всех категорий инвалидов и других МГН. 2.8. Отсутствие перил в тамбуре 2.9. Отсутствие информации о	2.1. Установка кнопки для вызова ответствен ного лица. 2.2. Установка/ регулиро вание доводчиков. 2.3. Размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию, а также установка информацион ного табло об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,75 м с дублированием рельефными знаками.	2.1. Ремонт наружной лестницы. 2.2. Расширение дверного проёма; 2.3. Обеспечение доступной информации Для обслуживаемых граждан (инвалидов) порядке организации доступности объекта и предоставляемых учреждением услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на информационном стен де для категорий С-п).	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Создание доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
		направлении движения к приспособленному входу/зоне оказания услуг/сан.-гиг. помещению. 2.10. Отсутствие возможности вызова ответственного сотрудника при получении помощи для преодоления барьеров.	2.4. Приобретение приставных пандусов для преодоления порогов.	2.4. Установка пандуса на запасном центральном входе в здание.			
3.	Путь движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт - Пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Перепады высот. 3.2. Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий проход, дверной проем). 3.3. Доводчик функционирует в другом режиме. 3.4. Отсутствие информации о направлении движения к приспособленному входу/зоне оказания услуг/сан. гиги. помещению для всех категорий инвалидов и МГН. 3.5. Отсутствие поручней, зоны ожидания. 3.6. Отсутствие тактильных средств-указателей. 3.7. Отсутствие твердого нескользящего покрытия. 3.8. Отсутствие лифта. 3.9. Наличие противопожарных дверей с порогом 4,5 см. и шириной проема 78 см. на пути следования до залов. 3.10. Наличие ручек дверей одного цвета с дверным полотном 3.11. Отсутствие информационных табличек на путях движения. 3.12. Отсутствие визуального	3.1. Установка съёмного пандуса на лестнице, ведущей к муз.залу. 3.2. Установка/регулирование доводчиков на двери по пути следования к муз и спортивному залам. 3.3. Организация специально отведенного места - зоны ожидания. 3.4. Установка поручней по путям следования. 3.5. Организация и размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения к санитарно-гигиеническим помещениям. 3.6. Выделение контрастным цветом проемов, замена дверных ручек	3.1. Расширение путей движения, дверных Промемов. 3.2. Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на информационном стенде для С-п). 3.3. Отсутствие тактильной информации об уровне этажа на поручнях лестниц 3.4. Установка сигнализации с визуальным оповещением. 3.5. Установка информационных рельефных табличек к помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,5м со	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

№ п/п	Строительно- функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Создание доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
		оповещения при возникновении опасности для категории Г-п, Г- ч.		стороны дверной ручки.			
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда	4.1. Отсутствие информация (или способов ее подачи), доступной для инвалидов всех категорий. 4.2. Отсутствие контрастной и рельефной поверхности; дверные ручки одного цвета с дверным полотном 4.3. Наличие порогов высотой более 2,5 см. 4.4. Отсутствие информационных обозначений помещений; в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах- колясках, для инвалидов с нарушениями зрения и слуха. 4.5. Отсутствие в помещении, предназначенном для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. 4.6. Отсутствие возможности вызова ответственного сотрудника при получении помощи для преодоления барьеров. 4.6. Отсутствие визуального оповещения при возникновении опасности для категории Г-п, Г-ч.	4.1. Размещение информации для инвалидов всех категорий. 4.2. Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. 4.3. Подготовка ответственного сопровождающего всех категорий инвалидов и МГН. 4.4. Обеспечение возможности вызова ответственного сотрудника при получении помощи для преодоления барьеров. 4.5. Обеспечение визуального оповещения при возникновении опасности для категории Г-п, Г-ч.	4.1. Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на информационном стенде для С-п). 4.2. Обеспечение в помещении, предназначенном для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. 4.3. Установление информационных рельефных табличек к каждому помещению (группе, залам на 2 этаже) рядом с дверью на высоте от 1.4 до 1.75 м со стороны дверной ручки;	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

№ п/п	Строительно- функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Создание доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
5.	Санитарно- гигиенические помещения -Туалетная комната - Душевая/ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Перепады высот. 5.2. Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий проход, дверной проем). 5.2. Отсутствие поручней у раковины. 5.3. Отсутствие необходимых условий в туалетной и умывальной комнате: - зона для кресла-коляски рядом с унитазом; - отсутствует место крепления костылей, тростей; - отсутствие поручня рядом с унитазом и раковины; - отсутствие локтевых ручек подачи воды; - отсутствует направляющая тактильная плитка (на полу); - выключатели в помещениях – на высоте 1,6 м. от уровня пола. 5.4. Отсутствие информации о помещении для всех категорий инвалидов и МГН. 5.5. Отсутствие возможности вызова ответственного сотрудника при получении помощи для преодоления барьеров. 5.6. Установленная система закрывания дверей не позволяет открыть дверь снаружи (шпингалет, крючок и т.д.).	5.1. Установка крючков (для костылей, одежды и т.д.). 5.2. Установка локтевых ручек подачи воды. 5.3. Установка поручней около унитаза. 5.3. Установка выключателей в помещениях – на высоте 0,8м от уровня пола. 5.4. Подготовка ответственного сопровождающего всех категорий инвалидов и МГН. 5.5. Размещение информации о помещении для всех категорий инвалидов и МГН.	5.1. Обеспечение направляющей тактильной плитки на полу. 5.2. Обеспечение системы закрывания дверей, возможностью открыть дверь снаружи шпингалет, крючок и т.д.).	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
6.	Система информации на объекте	6.1. Отсутствие информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалида (нет знаков запасного выхода)	6.1. Размещение информации доступной для всех категорий инвалидов и МГН. 6.2. Организация	6.1. Размещение тактильной информации указателей движения для категории инвалидов С-п.	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ

№ п/п	Строительно- функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Создание доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
	-Комплексность -Единообразие и непрерывность - Оповещение в чрезвычайных ситуациях Сайт организации	для колясочников). 6.2 Отсутствие визуальной системы оповещения об опасности для категории Г-п, Г- ч 6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами.	предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате.	6.2.Обеспечение визуальной системы оповещения об опасности для категории Г-п, Г-ч. 6.4. Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации.	Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
7.	Пути движения к объекту остановки	7.1.Перепады высот; 7.2.Отсутствие маркировки крайних ступеней лестницы по ходу следования (можно отнести в организационные мероприятия). 7.3 Наличие бордюров, перепады высоты тротуара и дорожного полотна. 7.4 Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация.	7.1.Инициирование организационных мероприятий по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.		К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования		Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДП	ДП	ДП
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)		Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДП	ДП	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)		ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП
- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)		ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

К – передвигающиеся на креслах-колясках,
О-н поражение нижних конечностей,
О-в поражение верхних конечностей,
С-п полное нарушение зрения – слепота,

С-ч частичное нарушение зрения,
Г-п полное нарушение слуха – глухота,
Г-ч частичное нарушение слуха,
У – нарушение умственного развития

Состояние доступности

№ п/п	Состояние доступности	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	На момент обследования	Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДП	ДП	ДП
2	После неотложных мероприятий	Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДП	ДП	ДП
3	После отложенных мероприятий 2-го этапа	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП
4	После капитального ремонта и реконструкции	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

Председатель комиссии:

 Е.Н.Агиевич заместитель директора МАДОУ детский сад «Гармония»

Члены комиссии:

 Н.В.Кулешова, специалист по ОТ (ГО)

 О.В. Иванова, заведующий структурным подразделением - детским садом № 51

СОГЛАСОВАНО:

Председатель НГО ООО ВОИ

 (Л.А.Соловьева)

(подпись) (ФИО)