



**Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
от «12» октября 2020 г.**

Наименование объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония, структурное подразделение - детский сад № 10 «Теремок».

Адрес объекта: Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Гастелло, 4

№ п/п	Строительно – функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Создание доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
1	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус наружный - Автостоянка и парковка	1.1 Дверная калитка не соответствует по ширине нормативам. 1.2 Отсутствует информация об ОСИ для всех категорий инвалидов и других МГН. 1.3 Отсутствие возможности вызова ответственного сотрудника для получения помощи при преодоления барьеров. 1.4 Отсутствие информации о направлении движения к приспособленному входу. 1.5 Отсутствие поручней с 2 сторон на лестницах (центральный вход № 2, центральный вход №	1.1 Корректировка и утверждение организационно- распорядительных и иных документов о порядке оказания помощи инвалидам и другим МГН. 1.2 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим МГН (с записью в журнале учета инструктажей); 1.3. Установка кнопок, для вызова ответственного лица.	1.1 Оборудование лестниц пандусов, 1.2 Установка информационного стенда о направлении движения к приспособленному выходу. 1.3 Организация и парковочных мест для инвалидов и других МГН. 1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

		3). 1.6Отсутствие пандуса. 1.7Отсутствие парковочных мест и автостоянки для инвалидов и других МГН.		предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на информационном стенде для категории С-п).			
2	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь - Тамбур	2.1. Перепады высот; 2.2. Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий дверной проем); 2.3. Доводчик функционирует в другом режиме; 2.4. Отсутствие информации об ОСИ для всех категорий инвалидов и других МГН; 2.5. Отсутствие информации о направлении движения к приспособленному входу/зоне оказания услуг/сан.гиг. помещению; 2.6. Отсутствие возможности вызова ответственного сотрудника при получении помощи для преодоления барьеров.	2.1. Корректировка и утверждение организационно-распорядительных и иных документов о порядке оказания помощи инвалидам и другим МГН; 2.2. Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (журнал учета); 2.3. Установка кнопки для вызова ответственного лица; 2.4 Установка или регулирование доводчиков; 2.5.Оборудование пандусов.	2.1.Расширение дверного проема; 2.2.Оборудование пандусов; 2.3Обеспечение доступной информации для инвалидов о порядке организации доступности объекта и предоставлении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на информационном стенде для категории С-п).	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п-ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
3	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или	3.1. Перепады высот; 3.2.Отсутствие поручней с 2 сторон на лестницах; 3.3.Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий	3.1 Корректировка и утверждение организационно - распорядительных и иных документов о порядке оказания помощи инвалидам и	3.1.Расширение путей движения, дверных проемов; 3.2.Обеспечение доступной информацией для обслуживаемых	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП	К - ДУ О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДП Г-п-ДП Г-ч - ДП

	подъёмник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	дверной проем); 3.4. Доводчик функционирует в другом режиме; 3.5. Отсутствие информации о направлении движения к приспособленному входу/зоне оказания услуг/сан.гиг. помещению для всех категорий инвалидов и МГН	другим МГН; 3.2. Организация систематического обучения (инструктора) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (с записью в Журнал учета); 3.3. Установка съёмного пандуса; 3.4 Установка или регулирование доводчиков; 3.5. Предоставление услуг по сопровождению инвалидов и других МГН по территории здания работниками детского сада, ответственных за оказание помощи.	граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставления услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на информационном стенде для категории С-п).	У - ДП	У - ДП	У - ДП
4	Зоны целевого назначения - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места прилегания труда	4.1. Перепады высот; 4.2. Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий дверной проем); 4.3. Отсутствие информации (или способов ее подачи), доступной для инвалидов всех категорий.	4.1 Подготовка помещения и его оснащение информацией, доступной для всех категорий инвалидов и МГН; 4.2 Обеспечение инвалидам и другим МГН помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в том числе об оформлении	4.1. Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставления услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на информационном	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

			необходимых для получения услуги документов, о совершенении ими других необходимых для получения услуги действий.	стенде для категории С-п).			
5	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Перепады высот; 5.2. Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий дверной проем); 5.2 Отсутствие поручней у раковины; 5.3 Отсутствие поручня рядом с унитазом; 5.4 Отсутствие информации о помещении для всех категорий инвалидов и МГН; 5.5 Отсутствие кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях.	5.1. Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.	5.1. Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
6	Система информации на объекте - Комплексность - Единомобразия и непрерывность - Оповещение в чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Отсутствие информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалида	6.1 Размещение информации доступной для всех категорий инвалидов и МГН	6.1 Размещение тактильной информации для категории инвалидов С-п; 6.2 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционной форме	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
7	Пути движения к объекту от остановки.	7.1 Перепады высот	7.1 Инициирование организационных мероприятий по вопросу доступности пути к объекту ближайшей остановки	7.1. Инициирование организационных мероприятий по вопросу доступности пути к объекту ближайшей остановки	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

	пассажирского транспорта	пассажирского транспорта			
--	--------------------------	--------------------------	--	--	--

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МПН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- после отложных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- после капитального ремонта (3-го этапа работ)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

К – передвигающиеся на креслах-колясках,

О-н поражение нижних конечностей,

О-в поражение верхних конечностей,

С-п полное нарушение зрения – слепота,

С-ч частичное нарушение зрения,

Г-п полное нарушение слуха – глухота,

Г-ч частичное нарушение слуха,

У – нарушение умственного развития

Состояние Доступности

№ п/п	Состояние доступности	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	На момент обследования	Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
2	После неотложных мероприятий	Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3	После отложных мероприятий 2-го этапа	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4	После капитального ремонта и реконструкции	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

Председатель комиссии:

Е.Н.Агиевич

Е.Н.Агиевич заместитель директора МАДОУ детский сад «Гармония»

Члены комиссии:

Н.В.Кулешова, специалист по ОТ (ГО)

Л.А.Панина, заведующий структурным подразделением - Детским садом № 10

СОГЛАСОВАНО:

Председатель НГО ООО ВОИ

Л.А.Соловьева

(подпись)

