



Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
от «18» октября 2020г.

Наименование объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония», структурное подразделение - детский сад № 29 «Одуванчик»,
Адрес объекта: Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 24

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию -Вход (входы) на территории - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) -Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Перепады высот; 1.2. Отсутствие информации об ОСИ для всех категорий инвалидов и других МГН; 1.3. Отсутствие информации о направлении движения к приспособленному входу; 1.4. Отсутствие возможности вызова ответственного сотрудника при получении помощи для преодоления барьеров; 1.5. Отсутствие пандусов на лестницах; 1.6. Отсутствие парковочных мест для инвалидов и других МГН; 1.7. Частичное нарушение целостности асфальтового покрытия.	1.Корректировка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам; 1.2. Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (с записью в Журнале учета инструктажей); 1.3. Установка кнопок, для вызова ответственного лица.	1.1. Оборудование проездов, пандусов; 1.2. Установка информационного стенда о направлении движения к приспособленному входу; 1.3. Организация парковочных мест для инвалидов и других МГН; 1.4. Обеспечение доступной информации для обслуживания граждан (инвалидов) о порядке организации доступности	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Перепады высот; 2.2. Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий дверной проем); 2.3. Доводчик функционирует в другом режиме; 2.4. Отсутствие пандуса; 2.5. Отсутствие информации об ОСИ для всех категорий инвалидов и других МГН; 2.6. Отсутствие информации о направлении движения к приспособленному входу/зоне оказания услуг/сан. тип. помещению; 2.7. Отсутствие возможности вызова ответственного сотрудника при получении помощи для преодоления барьеров.	2.1. Корректировка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам; 2.2. Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (журнал учета); 2.3. Установка кнопки для вызова ответственного лица; 2.4. Установка/регулирование доводчиков.	2.1. Оборудование пандусов; 2.2. Расширение дверного проёма; 2.4. Обеспечение доступной информации для обслуживания граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставления услуг, а также учреждения порядка оказания (получения) помощи на объекте (на	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
			2.5.Предоставление услуг по сопровождению инвалидов и других МГН по территории здания работниками детского сада, ответственными за оказание помощи.	информационном стенде для категорий С-п).			
3.	Путь движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Перепады высот; 3.2. Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий проход, дверной проем); 3.3. Доводчик функционирует в другом режиме; 3.4. Отсутствие информации о направлении движения к приспособленному входу/зоне оказания услуг/сан. гип. помещению для всех категорий инвалидов и МГН.	3.1.Корректировка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам; 3.2.Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (с записью в Журнал учета); 3.3.Установка съёмного пандуса; 3.4. Предоставление услуг по сопровождению инвалидов и других МГН по территории здания работниками детского сада, ответственными за оказание помощи.	3.1.Расширение путей движения, дверных проемов; 3.2.Обеспечение доступной информации для обслуживания граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на информационном стенде для С-п).	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
4.	Зоны целевого назначения здания	4.1. Отсутствие информация (или способов ее подачи), доступной для инвалидов всех	4.1.Подготовка помещения и его оснащение информацией, доступной	4.1. Обеспечение доступной информации для	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ

№ п/ п	Строительно- функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследо- вания	После 1- го этапа	После 2- го этапа
	-Кабинетная форма обслуживания - Залыная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда	категорий; 4.2.Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий проход, дверной проем); 4.3. Отсутствие информации (или способов ее подачи), доступной для инвалидов всех категорий.	для всех категорий инвалидов и МГН; 4.2.Обеспечение инвалидам и другим МГН помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляе- мых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на информационно м стенде для С- п).	С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
5.	Санитарно- гигиенические помещения -Туалетная комната - Душевая/ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Перепады высот; 5.2.Отсутствие поручней у раковины; 5.3. Отсутствие поручня рядом с унитазом; 5.4. Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий проход, дверной проем); 5.5.Отсутствие информации о помещении для всех категорий инвалидов и МГН; 5.6.Отсутствие кнопки вызова персонала в санитарно- гигиенических помещениях; 5.7. Установленная система закрывания дверей не позволяет	5.1.Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.	5.1.Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

№ п/п	Строительно-функциональные зоны и элементы	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта)		Состояние доступности соответствующей зоны			
		Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа	
		открыть дверь снаружи (шпингалет, крючок и т.д.).					
6.	Система информации на объекте -Комплексность -Единообразие и непрерывность - Оповещение в чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1. Отсутствие информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалида.	6.1.Размещение информации доступной для всех категорий инвалидов и МГН.	6.1. Размещение тактильной информации для категорий инвалидов С-п; 6.2. Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате.	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1.Перепады высот.	7.1.Инициирование организационных мероприятий по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.	7.1.Инициирование организационных мероприятий по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - нет О-н - ДУ О-в - ДУ С-п - нет С-ч - ДУ Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ О-н - ДУ О-в - ДП С-п - ДУ С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН												
- на момент обследования		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У			
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	Нет	Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ			
- после отложных мероприятий (2-го этапа работ)	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ			
- после капитального ремонта (3-го этапа работ)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ			

К – передвижающиеся на креслах-колясках,
О-н поражение нижних конечностей,
О-в поражение верхних конечностей,
С-п полное нарушение зрения – слепота,
С-ч частичное нарушение зрения,
Г-п полное нарушение слуха – глухота,
Г-ч частичное нарушение слуха,
У – нарушение умственного развития

Состояние доступности

№ п/п	Состояние доступности	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	На момент обследования	Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
2	После неотложных мероприятий	Нет	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3	После отложных мероприятий 2-го этапа	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4	После капитального ремонта и реконструкции	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

Председатель комиссии:

Е.Н.Агиевич, заместитель директора МАДОУ детский сад «Гармония»

Члены комиссии:

Н.В. Кулешова, специалист по ОТ (ГО)

Л.Ю. Изотова, заведующий структурным подразделением - детским садом № 29

СОГЛАСОВАНО:

Председатель НГО ООО ВОИ

(Л.А.Соловьева)

(подпись)

(ФИО)

